


03032_1091027_1 號門_大門伸縮門線路檢修_檢修照



→機座螺絲滑牙、崩離。

→馬達脫軌無法復歸。

→電力及馬達線路檢測，功能正常，仍可繼續使用。

→機座螺絲滑牙及馬達脫軌，澧基無相似產品可更換。另覓廠商修復!