

1090415 廣設_前方與操場跑道間步道，地磚脫落





施工後



施工中