

臺北市立松山高級商業家事職業學校 110 年度消防設備改善施工說明

時間:110 年 9 月 15 日

施工地點：廣設大樓等



緊急照明燈新舊品對照



緊急照明燈更換完成



滅火器性能檢查施工-1




滅火器性能檢查施工-2



滅火器性能檢查施工-3



滅火器性能檢查完成送回放置



臺北市立松山高級商業家事職業學校 110 年度消防設備改善施工說明

時間:110 年 9 月 15 日

施工地點：大同樓等



LED 雙面單向避難方向指示燈更換前對照



LED 雙面單向避難方向指示燈更換完成



1 1/2"消防水帶更換完成-1



1 1/2"消防水帶更換完成-2



LED 出口標示燈新舊品對照



LED 出口標示燈新品安裝完成



臺北市立松山高級商業家事職業學校 110 年度消防設備改善施工說明

時間:110 年 9 月 15 日

施工地點：經營大樓



火災報知機新舊品對照



火災報知機新品更換完成

