

臺北市立松山高級商業家事職業學校 113 年度消防設備改善施工說明

時間:113 年 3 月 18 日

施工地點：廣設大樓等



發電機啟動電瓶新舊品對照



發電機啟動電瓶更換施工完成



發電機組啟動測試正常



發電機組冷卻管路訂製品對照



發電機組冷卻管路更換施工中



發電機組啟動測試正常

臺北市立松山高級商業家事職業學校 113 年度消防設備改善施工說明

時間:113 年 3 月 18 日

施工地點：力行樓等



緊急照明燈更換施工中



緊急照明燈更換施工完成



避難方向指示燈更換施工中



避難方向指示燈更換施工完成



消防機組呼水槽不鏽鋼製新品



消防機組呼水槽更換施工中

臺北市立松山高級商業家事職業學校 113 年度消防設備改善施工說明

時間:113 年 3 月 18 日

施工地點：經營大樓等



消防機組呼水槽管路安裝施工中



消防機組呼水槽更換完成



消防機組底座除鏽施工中



機組底座槽鐵切割施工中



機組底座槽鐵焊接施工中



消防機組底座除鏽更換完成